

Bahnhof Neuenrade

Bauherr: Stadt Neuenrade

Leistungen: Erstellung eines Sanierungsgutachtens im Jahre 2003



Saniertes
Bahnhofsgebäude 2006



Bahnhofsgebäude im
Jahre 2003

Objektbeschreibung:

Von der Stadt Neuenrade wurden wir im Jahre 2003 mit der Erstellung eines Sanierungsgutachtens des Bahnhofsgebäudes in Neuenrade beauftragt.

Im Zuge der Bauzustandsaufnahme wurden die Bestandpläne des Dach-, Ober-, Erd- und Kellergeschosses erstellt.

Die örtliche Untersuchung der Bausubstanz wurde mittels digitaler Fotodokumentation festgehalten und im Gutachten erläutert. Aus den festgestellten Mängeln ergab sich der Sanierungsaufwand der in der Kostenberechnung nach DIN 276 einschließlich Massen- und Einheitspreisen ermittelt wurde.

Darüber hinaus wurde ein Raumbuch mit den einzelnen Raumdatenblättern erstellt, die die Angaben des Bestandes für Decken, Wände, Böden, Fenster, Türen, Einbauten und technischen Anlagen enthalten.



Rückseite Bahnhof im
Jahre 2003



Rückseite des sanierten
Gebäude